



ASB COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  
AUTOMOTORES  
EMAIL: VENTAS@ASBSERVICIOS.CL

R.U.T.: 76.990.168-K

ORDEN DE RETIRO

N° 105

<b>R.U.T.</b>	: 76.585.700-7	
<b>SEÑOR (ES)</b>	: INPROLEC S.A.	
<b>DIRECCIÓN</b>	: AV DEL PARQUE 4160 P.3 PARQUE INDUSTRIAL, HUECHURABA	
<b>PATENTE</b>	: PLGH95	
<b>MARCA</b>	: TOYOTA	<b>TIPO:</b> CAMIONETA
<b>MODELO</b>	: HILUX 4X4 4P 2.8	<b>COLOR:</b> ROJO
<b>FECHA INGRESO</b>	: 18/11/2023 10:16:54	
<b>FECHA SALIDA</b>	: 23/11/2023 09:47:00	
<b>DESCRIPCION</b>	: SE CORRIGE LO SOLICITADO POR CORREO, QUEDA PENDIENTE CAMBIO DE MANILLA DE PORTALON TRASERO.	

Certificado de mantención  Sticker de mantención

**NOMBRE:** .....

**RUT:** ..... **FIRMA:** .....

**RECINTO:** .....

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4° Y LA LETRA c) DEL Art 5° DE LA LEY 19983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

