



ASB COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA  
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS  
AUTOMOTORES  
EMAIL: VENTAS@ASBSERVICIOS.CL

R.U.T.: 76.990.168-K

ORDEN DE RETIRO

N° 367

|               |                                                        |        |           |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------|
| R.U.T.        | : 76.585.700-7                                         |        |           |
| SEÑOR (ES)    | : INPROLEC S.A.                                        |        |           |
| DIRECCIÓN     | : AV DEL PARQUE 4160 P.3 PARQUE INDUSTRIAL, HUECHURABA |        |           |
| PATENTE       | : PLGH92                                               |        |           |
| MARCA         | : TOYOTA                                               | TIPO:  | CAMIONETA |
| MODELO        | : HILUX 4X4 4P 2.8                                     | COLOR: | ROJO      |
| FECHA INGRESO | : 20/03/2024 16:22:00                                  |        |           |
| FECHA SALIDA  | : 21/03/2024 18:30:00                                  |        |           |
| DESCRIPCION   | : REPARACION                                           |        |           |

Certificado de mantención ☐ Sticker de mantención ☐

NOMBRE: .....

RUT: ..... FIRMA: .....

RECINTO: .....

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art 4° Y LA LETRA c) DEL Art 5° DE LA LEY 19983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).



Río Collacagua 88 - Pica - Fono +56 9 2001 8795